



Bericht für den Gast



Fränkischer Hotelgasthof Buchenmühle

Fränkischer Hotelgasthof Buchenmühle

Kontaktdaten

Buchentalstraße 23
97816 Lohr / Steinbach
Tel.: 09352/87 99 0
E-Mail: info@buchenmuehle.de
Web: www.buchenmuehle.de



Prüfergebnis

Der **Fränkische Hotelgasthof Buchenmühle** wurde am 28.06.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.





Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse: Hotel					
Parken	✓	-	-	-	u.a. kein für Menschen mit Behinderung gekennzeichnete Stellplatz
Eingang Hotel	✓	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 247 cm x 111 cm
Rezeption	✓	✓	-	-	Wegbreite zwischen Eingang und Rezeption: 125 cm über 15 m
Zimmer Nr. 6	-	-	-	-	u.a. Bad nicht barrierefrei konzipiert, nur über Treppe zugänglich
Zimmer Nr. 9	-	-	-	-	u.a. Bad nicht barrierefrei konzipiert, nur über Treppe zugänglich



					Bemerkungen
Teilergebnisse: Restaurant					
Parken	✓	-	-	-	u.a. kein für Menschen mit Behinderung gekennzeichnete Stellplatz
Eingang Restaurant	✓	-	-	-	u.a. 6 m lange Rampe mit 10 % Längsneigung
Speiseraum/Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Gewölbekeller	-	-	-	-	nur über Treppe zugänglich
Öffentliche WCs	-	-	-	-	u.a. Türbreite kleiner als 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein für Menschen mit Behinderung gekennzeichnete Parkplatz vorhanden.
- Der Eingang zum Restaurant ist stufenlos über eine Rampe möglich (max. Längsneigung von 10% über 6 m, Laufbreite von 102 cm).
- Das Hotel ist über eine Stufe von 10 cm zugänglich.
- Der Rezeptionstresen ist 96 cm bzw. 115 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Zimmer und der Gewölbekeller sind nur über Treppen zugänglich.
- Türen und Durchgänge sind u.a. in den Sanitärbereichen weniger als 70 cm breit.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Bäder in den Zimmern sind nicht barrierefrei konzipiert:
 - Die WCs sind nicht anfahrbar.
 - Es sind keine Haltegriffe vorhanden.
 - Die Waschbecken sind nicht unterfahrbar.
 - Die Spiegel sind nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.
 - Es ist keine stufenlose Dusche vorhanden.
- Öffentliche WCs:
 - Es sind im Damen- und Herren-WC jeweils zwei Kabinen vorhanden. Dort gibt es jeweils einen fest arretierten Haltegriff, einmal links und einmal rechts vom WC.
 - Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 108 cm x 100 cm (Damen) bzw. 83 cm x 112 cm (Herren), vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
 - Die WCs sind nicht anfahrbar (keine Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC).
 - Die Waschbecken sind unterfahrbar.
 - Die Spiegel sind im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung. Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Treppen weisen keine kontrastreichen Stufenflächen auf.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.



- Räume und Flure sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift erfassbar. .

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegen in den Schlafräumen sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.