



Bericht für den Gast



Hotel Brennhaus Behl

Hotel Brennhaus Behl

Kontaktdaten

Krombacher Straße 2

63825 Blankenbach

Tel.: 06024 / 4766

E-Mail: info@behl.de

Web: www.behl.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Brennhaus Behl** wurde am 13.02.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	u.a. kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden
Haupteingang (Alternative: Hintereingang)	-	-	-	-	nur über Treppe mit sechs Stufen zugänglich
Hintereingang	✓	-	-	-	u.a. Weg außen zum Hintereingang nicht leicht begeh- und befahrbar
Eingang zur Destille	✓	-	-	-	u.a. Weg außen nicht leicht begeh- und befahrbar
Rezeption	✓	-	✓	-	Counter nicht abgesenkt
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße: 105 cm x 140 cm
Zimmer Nr. 16 (Williams Christbirne)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Zimmer Nr. 19	✓	-	-	-	u.a. Durchgangsbreite der Badtür: 77 cm; Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm



Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Frühstücksraum		✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar
Restaurant		✓	✓	-	-	Breite des Flurs von der Rezeption zu Restaurant und öffentlichem WC: 120 cm
Frühstücksraum		✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar
Restaurant		✓	✓	-	-	Breite des Flurs von der Rezeption zu Restaurant und öffentlichem WC: 120 cm
Veranstaltungsraum 1. OG		✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar
Veranstaltungsraum Destille		✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür unter 150 cm x 150 cm; Hinweis: Weg außen nicht leicht begeh- und befahrbar
Öffentliches WC		✓	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Die Außenwege (u.a. zum Hintereingang und Veranstaltungsbereich Destille) sind nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Das Gebäude ist über den Hintereingang stufenlos zugänglich.
- Der Haupteingang ist nur über eine Treppe mit sechs Stufen zugänglich.
- Alle weiteren für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 105 cm x 140 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet. Höhe der Bedienfelder.
- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 70 cm breit (Ausnahme: Terrassentür des Speiseraumes: 68 cm)
- Im Frühstücksraum und Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist.

Zimmer 16 (Williams Christbirne), Doppelbettzimmer

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 300 cm x 117 cm, links neben dem Bett 74 cm x 161 cm, rechts 83 cm x 161 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar. Die Höhe des Bettes beträgt...
- Die Tür zum Sanitärraum ist 93 cm breit.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 26 cm x 71 cm, rechts 55 cm x 71 cm, vor dem WC 116 cm x 127 cm sowie vor dem Waschbecken 200 cm x 127 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe am WC vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 108 cm x 100 cm groß.
- Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe in der Dusche jedoch nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 19, Doppelbettzimmer

- Die Zimmertür ist 81 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 75 cm x 162 cm, rechts 82 cm x 162 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 77 cm breit und öffnet nach innen.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 48 cm x 56 cm, rechts 40 cm x 56 cm, vor dem WC 180 cm x 72 cm sowie vor dem Waschbecken 125 cm x 90 cm.
- Es sind keine Haltegriffe am WC vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos. Die Duschfläche ist 130 cm x 96 cm groß.
- Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe in der Dusche jedoch nicht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.
- In den erhobenen Zimmern steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung. Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Haupt- und Hintereingang sind nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, aber durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.
- Räume und Flure sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar.
- Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.



- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen nicht an der Rezeption und im Zimmer sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich teilweise in Sichtweite. Es ist kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.