

Kurzbericht



Landgasthaus Waldmichelbacher Hof

Landgasthaus Waldmichelbacher Hof

Anschrift
Waldmichelbach 4
63856 Bessenbach

Kontaktdaten
Tel.: +49 6095 674
E-Mail: s.herold@waldmichelbacher-hof.de
Web: www.waldmichelbacher-hof.de

Prüfergebnis

Das **Landgasthaus Waldmichelbacher Hof** wurde am 21. März 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2018 bis Oktober 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer






Einzelne Bereiche erfüllen Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse: Bereiche im Neubau					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Haupteingang	✓	✓	-	-	3 cm Türschwelle
Rezeption	✓	-	✓	-	Schalterhöhe 100 cm, keine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden, Hinweis: über Aufzug erreichbar
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße 106 cm x 137 cm
Restaurant Bauernzimmer	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm, Hinweis: über Aufzug erreichbar
Alte Stube / Hoflädle	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm, Hinweis: über Aufzug erreichbar
Restaurant Brennerei mit Brennkessel	✓	-	-	-	schmalste Durchgangsbreite 77 cm, Hinweis: über Aufzug erreichbar

 					Bemerkungen
Reiterstube	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm, Hinweis: über Aufzug erreichbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC kleiner als 120 cm x 120 cm, Hinweis: über Aufzug erreichbar
Teilergebnisse: Bereiche im Altbau					
Ferienwohnung Kuhstall	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Ferienwohnung Pferdestall	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Öffentliches WC im Altbau	-	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden, nur über Treppe erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Es sind keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden. Die Entfernung zum Eingang beträgt 16 m.
- Der Parkplatz und der Weg zum Eingang Neubau zu Gasthof / Rezeption / öffentliches WC sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar (max. Steigung von 9 %), der Weg vom Parkplatz zu den Ferienwohnungen nicht (max. Steigung von 15 %).
- Der Eingangsbereich Neubau ist stufenlos erreichbar (Türschwelle 3 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume im Neubau sind ebenerdig oder über Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 106 cm x 137 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 89 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 116 cm bis 123 cm).
- Der Rezeptionstresen ist 100 cm hoch. Eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist nicht vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit (Ausnahme: Brennstube mit 77 cm Durchgangsbreite). Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- In den Restaurants sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Ferienwohnungen Kuhstall und Pferdestall im Altbau

- Die Ferienwohnungen sind nur über Treppen mit Handlauf erreichbar.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum neben den Betten sind meist kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Im Badezimmer ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.
- Die Esstische sind unterfahrbar, Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.
- Öffentliches WC im Altbau: Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Neubau

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor/hinter der Tür und vor dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm;
 - vor dem WC 94 cm x 150 cm 160 cm x 130 cm;
 - links neben dem WC 75 cm x 56 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Ein Spiegel ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch, nicht optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In den erhobenen Restaurants / Gaststuben sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen gibt es nicht.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Es ist ein taktil wahrnehmbarer Bodenbelagswechsel vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden. Glastüren sind überwiegend mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht kontrastreich gestaltet, jedoch taktil erfassbar.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind fast überall taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet und mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- In den Restaurants ist keine kontrastreich oder in Brailleschrift gestaltete Speisekarte vorhanden.
- Die Ferienwohnungen Kuhstall und Pferdestall sind über kontrastarme Treppen mit Handlauf erreichbar.
- In den erhobenen Ferienwohnungen ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen, etc.)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich meist in Sichtweite. Es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.